

Tanuljunk hibáinkból!

Gondolj minden eshetőségre!

e-on

Tanuljunk hibáinkból! Gondolj minden eshetőségre!

Mi történt?

Hálózati önálló szerelő a munkaállás kialakítása közben munkaállással együtt leesett egy betonoszlop felső harmadából. A zuhanás közben a létrát nem engedte el. Leérkezéskor lába az egyenetlen talajjal ütközött, jobb bokája eltört. Mentővel kórházba szállították.

Mikor és hol történt?

9 évvel ezelőtt, 2011. 06.20-án az ETI Szolnok Áramhálózati üzem területén



Miért történt?

A létra felső-, akasztható kampóját nem megfelelően akasztotta be az oszlop áttörésébe, ami terhelés hatására kiakadt.

Hogyan lett volna mindez elkerülhető?

Az akasztható létra rögzítését a szerelő megfelelő módon végzi el, meggyőződik annak megfelelő helyzetéről, vagy megkéri a munkavezetőt ennek ellenőrzésére.

Szerinted ez most is aktuális lehet?

Neked volt-e hasonló élményed, amikor akár az ellenőrzéssel megelőztél egy ilyen esetet, vagy csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset?

