

HMKE telepítés

Panelek mozgatásának módszerei és eszközei

e-on

A paneleket **TILOS** a létrán kézzel felvinni, mivel ebben az esetben csak egy kézzel tud a dolgozó kapaszkodni a létrába, ami fokozott kockázattal jár.

1. Nem elfogadott módszerek



Panel lift

Szabályok:

- Teher alatt tartózkodni tilos!
- Figyelembe kell venni a lift terhelhetőségét.
- Megfelelően rögzíteni kell elmozdulás ellen.
- Használat előtt ellenőrizni kell a berendezést.
- A paneleket megfelelően rögzíteni kell, hogy azok emelés közben ne essenek le.
- A liftet csak kioktatott személyek használhatják.
- A lift telepítését a gépkönyv alapján kell elvégezni.
- A lift időszakos karbantartásait a karbantartási útmutató alapján kell elvégezni.



2. Elfogadott módszerek és eszközök



2. Elfogadott módszerek és eszközök

Emelőgép

Szabályok:

- Teher alatt tartózkodni tilos!
- Figyelembe kell venni az emelőgép terhelhetőségét.
- Használat előtt ellenőrizni kell az emelőgépet.
- Az emelőgépet csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személy kezelheti.
- Az emelőgépen a gépkönyvben meghatározott létszámban lehet egyszerre tartózkodni.
- Az emelőgépben csak kikötve tartózkodhat személyzet.
- Kizárólag a kialakított kikötési pontokhoz lehet kikötni.



2. Elfogadott módszerek és eszközök

Kötéllel való felhúzás a tetőről

Szabályok:

- Teher alatt tartózkodni tilos!
- A panelt a kötéltől rögzíteni kizárólag az arra rendszeresített fogantyúval, kampóval vagy táskával lehet.
- A panelt alulról is kötéltől rögzíteni kell a kilengés ellen.
- A panel felhúzását végző személynél fokozott figyelemmel kell kezelni a kikötést.
- A panel felhúzásához munkahelyzetet kell felvenni (külön rögzítési ponttal).
- A tető szélére nem szabad kiállni (leszakadás, leesés kockázata).
- Egyszerre csak egy panelt lehet felhúzni.
- Minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell a kötélt állapotát.
- A művelet előtt az elcsúszás elleni védelemről gondoskodni kell.

2. Elfogadott módszerek és eszközök

Panel feladása létráról

- A tetőn lévő személynél fokozott figyelemmel kell kezelni a kikötést
- Fokozott figyelemmel kell kezelni a létra rögzítését

Szabályok:

- Ezt a műveletet kizárólag 3 dolgozó végezheti egyszerre (aki átadja a panelt a létrán elhelyezkedő embernek, aki a létrán van és feladja a panelt, illetve aki a tetőn átveszi a panelt).
- A létrán elhelyezkedő személynek ki kell kötnie magát a létrafokhoz (Y kötéllel), illetve munkahelyzet beállító övkötelet is kell alkalmazni.
- Fokozott figyelemmel kell kezelni a létra rögzítését (oldalirányú elmozdulás ellen).
- A panel felhúzását végző személynél fokozott figyelemmel kell kezelni a kikötést.
- A tető szélére nem szabad kiállni (leszakadás, leesés kockázata).
- Egyszerre csak egy panelt lehet mozgatni.
- A létra legfelső 4 fokáról munkát végezni tilos!
- Egy időben csak 1 fő tartózkodhat a létrán.
- Idegen tulajdonban lévő létrát használni tilos!
- A művelet előtt az elcsúszás elleni védelemről gondoskodni kell.



2. Elfogadott módszerek és eszközök

Panel feladása kézből kézbe

Szabályok:

- Csak alacsonyan elhelyezkedő tetőnél megengedett (2,5m).
- A tetőn lévő személynél fokozott figyelemmel kell kezelni a kikötést.
- A panel felhúzását végző személynél fokozott figyelemmel kell kezelni a kikötést.
- A tető szélére nem szabad kiállni (leszakadás, leesés kockázata).
- Egyszerre csak egy panelt lehet mozgatni.
- A művelet előtt az elcsúszás elleni védelemről gondoskodni kell.

