

# Tanuljunk hibáinkból!

*e-on*

# Tanuljunk hibáinkból!

## Mi történt?

E.ON alvállalkozó négy fős munkacsoportja földkábeles csatlakozó kiépítését kapta feladatul. Mivel a munka kiadásáról nem készült írott munkautasítás, ezért nem volt egyértelmű, hogy a vállalkozás ügyvezetője és művezetője pontosan milyen munkafeladattal bízta meg a csoportot. Az oszlopon már volt korábban létesített földkábeles fogyasztói csatlakozó, amit a alvállalkozó egyik munkatársa le akart vágni. Felmászott az oszlopra, ám a 0.4 kV-os szabadvezetékes hálózaton karjával a vezérlőszálhoz, lábával pedig az oszlopon található idegen hálózat (kábel TV) nullázott szerelvényéhez ért hozzá és halálos áramütést szenvedett.

## Mikor és hol történt?

12 évvel ezelőtt , 2008. 08.27-én az EED Szombathely Áramhálózati üzem területén.

## Miért történt?

A balesetes szabálytalan módon felmászott a feszültség alatt álló 0,4 kV-os hálózat oszlopára és ott feszültség alatt akarta eltávolítani a meglévő földkábeles fogyasztói csatlakozókábelt.

## Hogyan lett volna mindez elkerülhető?

1. Ha a vállalkozó munkavállalója nem közelíti meg a hálózatot a veszélyes közelségen belül. 2. Ha a baleset időpontjában a munkavállaló viselt volna megfelelő védőruházatot (munkavégzés közben pólót, rövidnadrágot viselt) , ami jelentősen csökkentette volna az áramütés esélyét.

## Milyen lényegi intézkedést hoztunk?

Csatlakozó létesítést végző vállalkozók rendkívüli ellenőrzése, különösen az alábbiakra: írott munkautasítás megléte és megfelelősége, építési napló vezetése, dokumentált munkavédelmi oktatás, egyéni védőeszközök megléte, adott munkához való megfelelősége, Magasban való munkavégzés betartásának szabályai

## Ugye ez szerinted sem ismétlődhet meg?

Te mit teszel ezért?

