

Tanuljunk hibáinkból!

e-on


Tanuljunk hibáinkból!

Mi történt?

Kaposvár irányába haladt a Peugeot Partner típusú gépjárművel az E.ON munkatársa. Egy enyhe kanyarban a kanyarulat érintőjével párhuzamos, egyenes irányban, jobbra letért a szilárd burkolatú útról, behaladt az úttest melletti vízelvezető árokba, ahol az ott álló 0,4 – 0,5 m törzsvastagságú fának ütközött.

Mikor és hol történt?

2016. 01. 29-én, az EDE Kaposvár Áramhálózati üzem területén.



Miért történt?

A jármű vezetője nem az útvonal vezetésének megfelelően vezette a gépjárművét és (ismeretlen okból) jobbra letért az úttestről.

Hogyan lett volna mindez elkerülhető?

Ha a gépjármű vezető figyelme nem terelődik el a vezetésről (pl.: elalvás, valamilyen figyelem elterelő kívülről érkező vagy a belső térben keletkező inger, rádióhangolás, valamilyen dolog keresése, telefoncsörgés hatására) és követi a haladási sávjának vonalát.

Milyen lényegi intézkedést hoztunk?

Szabályoztuk a gépjárművezetés közbeni telefonálást: rövid idejű hívások kezdeményezhetőek (gyorsgomb funkcióval); Rövid idejű bejövő hívások fogadhatóak (kihangosító, illetve headset használatával); de hosszabb beszélgetések lefolytatása, sms írás, e-mail ellenőrzés tilos vezetés közben.

Ugye ez szerinted sem ismétlődhet meg?

Te mit teszel ezért?

